

Начальнику
Управления Образования
Администрации
Кореновского района
Батог С.М.
Заведующей МАДОУ
детский сад № 41
Хитайловой В.А.

Информация

по МАДОУ детский сад № 41 МО Кореновский район

Администрация МДОБУ детский сад №41 МО Кореновский район, доводит до вашего сведения, что 24.10.2023 года было вынесено предписание №389п-14-2023 от поступивший из территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском районах, по отношению МАДОУ детский сад № 41 МО Кореновский район, расположенной по адресу: ст. Платнировская Кореновского района Краснодарского края, ул. Третьякова, д. 88 «А»:

УСТАНОВЛЕНО:

24.10. 2023 г. в МАДОУ детский сад № 41 МО Кореновский район расположенного в ст. Платнировской Кореновского района ул. Третьякова, д. 88 «А», при проведении профилактического визита выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- ст.ст.11, ст.24, ч.1 ст.28 ФЗ от 30.03.1999 №52 –ФЗ « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- п.2.4.6.2-столешница стола для работы с тестом не выполнена из дерева твердых пород;
- 2.4.8-во 2 младшей Б, средней Б группах трансформируемые 3-х уровневые кровати не имеют самостоятельный заход на них 9ступени, лесенки или др.0;
- п.2.5.2 –полы имеют дефекты в раздевальной и буфетной 1 младшей группы, раздевальной старшей А группы;
- п.2.6.3 –на пищеблоке горячая и холодная вода к моечным ваннам не подается через смесители;
- п.2.7.4 –над оборудованием, являющимся источником влаги и тепла, не оборудована местная система вытяжной вентиляции;
- п.3.1.1 –площадь на 1 ребенка помещений игровых составляет во 2 младшей А группе 1,9 кв.м., в средней А -1, 8 кв.м., при гигиенический норматив не менее 2, 0 кв.м.;

-п.3.1.2 – не оборудован теневой навес на игровой площадке 2 младшей Б группы.

-п.2.15 –пищеблок не оборудован исправной системой вентиляции.

В связи с этим нам НЕОБХОДИМО: выполнить согласно предписанию №389п-14-2023 от 24.10.2023 Просим Вас о дополнительном финансовом обеспечении по устранению данного предписания в срок до 30.09.2024 года. Имеется локальный сметный расчет на устройство теневого навеса в сумме - 441,30 (четыреста сорок одна тысяча рублей) 30 копеек и на монтаж системы вентиляции на пищеблок в сумме -662,70 (шестьсот шестьдесят две тысячи рублей) 70 копеек. Общая сумма -**1 104 000,00 рублей** (согласно сметам. Сметы прилагаются)

Данные сметы обесчитывались ООО «Службой единого заказчика» выданы на руки -08.11.2023 года.

Заведующий МАДОУ детский сад №41



В.А. Хитайлова